



Anfragenbeantwortung - Ergänzung

Fortsetzungssitzung der 39. ordentlichen öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 12.09.2018

8.13. Mängel Modulbaukita Sunshine

Herr Nehues möchte von Herrn Reinelt wissen, ob ihn die Leitung der Kita Sunshine schon dahingehend informiert habe, dass die Tür der Modulbaukita von den größeren Kindern eigenständig geöffnet werden könne und der Baustromkasten nicht verschlossen sei. Kurzfristig sei Abhilfe zu schaffen.

Herr Reinelt sagt, dass dies geprüft werde. Eine Information habe er nicht erhalten.

Antwort der Verwaltung – Amt für Gebäude- und Beteiligungsverwaltung:

Der Baustromkasten wurde mittels Vorhängeschloss gesichert. Weiterhin steht der Baustromkasten nicht in direkter Erreichbarkeit der Kinder, sondern außerhalb des eingezäunten Bereichs. Die „Nutzung“ des umliegenden Bereichs außerhalb des Zauns, erfolgt von Kindern nur in Begleitung.

Das Konzept der Kita sieht es vor, dass Kinder nicht selbstständig die Module verlassen, sondern stets in Begleitung gebracht bzw. abgeholt werden, gemeinsam zum Spielplatz gehen oder andere Aktivitäten außerhalb des Kitamoduls nur gemeinsam mit Erzieher machen.

Der Anbau eines Sicherheitsknaufs ist technisch nicht möglich. Eine Ausstattung mit Überwurf nicht sinnvoll, da der Zaun zu niedrig ist.

In Abstimmung mit der Kitaleitung erhält die Tür einen Schließzylinder, die Tür wird außerhalb der Hol- und Bringzeiten verschlossen.

i. A. Felix Hochmuth
Abteilungsleiter Technische Gebäudeverwaltung

Antwort der Verwaltung: (Ergänzung zur Beantwortung von Herrn Hochmuth)

An den Eingangstüren des „Spatzenhotels“ kann nur der Containereigentümer Veränderungen vornehmen.

Ein Abschließen wurde von den Eltern strikt abgelehnt und mittels Unterschriftenliste zum Ausdruck gebracht.

Aus diesem Grunde wurde die Tür im Zaun mit einer Kindersicherung ausgestattet.

Dem beauftragten Schlosser ist es gelungen, die Tür so umzurüsten, dass ein Sicherheitsdrehknauf angebaut werden konnte (unter dem Vorbehalt, dass es keine fachlich korrekte Montage ist und der Sicherheitsknauf reparaturanfällig wird).

i. A. Hartfuß
Technische Gebäudeverwaltung

Verteiler: Stadtverordnete, BM,10,11,20,32,61,66,OV,SF