



## **Anfragenbeantwortung**

16. ordentliche öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Kolzenburg am 10.02.2022

### **5. Informationen des Ortsbeirates**

**Der Ortsbeirat** bespricht die durchgeführten Baumschnittarbeiten in der Hauptstraße Anfang Februar. Das beauftragte Unternehmen hat nach Rückfrage durch **Herrn Dorneburg** die Arbeiten ausschließlich an den Ahornbäumen durchzuführen und hat lediglich das Totholz entfernt. Es lag dem Unternehmen kein Auftrag zur Kronenpflege bzw. Kroneneinkürzung vor. Laut der Anfragebeantwortung der Bürgermeisterin zur öffentlichen Ortsbeiratssitzung vom 10.06.2021 wurde für den Ortsteil Kolzenburg bei der jährlichen Baumkontrolle jedoch folgende Baumpflegemaßnahmen im Zeitraum 01.10.2021 bis 28.02.2022 vorgesehen:

- Kronenpflege
- Lichtraumprofilschnitt
- Totholzbeseitigung
- Kroneneinkürzung
- Aufbau- und Erziehungsschnitt

Der Ortsbeirat bittet daher um eine Antwort vom zuständigen Grünflächenamt, welche Maßnahmen im angegebenen Zeitraum 01.10.2021 bis 28.02.2022 wann, wo und wie tatsächlich durchgeführt wurden?

### **Antwort der Verwaltung – Straßen-, Grünflächen- und Friedhofsamt:**

**Folgende Baumpflegemaßnahmen wurden entsprechend der Festlegungen aus der Baumkontrolle im Ortsteil Kolzenburg ausgeführt:**

#### **Kronenpflege (ZTV-Baumpflege) - Ausführung Februar 2022**

Durch frühzeitige Schnittmaßnahmen – insbesondere im Fein- und Schwachastbereich - unerwünschte Entwicklungen vorbeugen und fördert die Entwicklung vitaler und verkehrssicherer Bäume. Ein art- und sortentypisches Erscheinungsbild ist zu erhalten. Tote und absterbende Äste mit einem Durchmesser von 3 bis 10 cm an der Basis sind zu entfernen.

Gebrochene Schwach- und Grobäste sind zu entfernen. Schwachäste mit eingewachsener Rinde, die zu unerwünschten Entwicklungen (z. B. V-Zwiesel) führen, sind zu entfernen. Handelt es sich um Grobäste, sind diese einzukürzen. Von sich reibenden Schwachästen ist einer zu entfernen.

Erfordernisse des Baumumfeldes und/oder der Verkehrssicherheit z.B. Fassaden, oberirdische Stromleitungen, Verkehrszeichen, können es zudem notwendig machen, im Rahmen der Kronenpflege (einzelne) Äste ganz oder teilweise vorbeugend zu entfernen

#### **Hauptstraße**

Baumart: Acer platanoides Globosum

Baumnummer: 224620, 224621, 224622, 224623, 224624, 224626, 224627, 224639, 224640

### **Unter den Eichen (Eichenhain)**

Baumart: Quercus robur

Baumnummer: 224646, 224669, 224765

### **Unter den Eichen (Eichenhain)**

Baumart: Quercus robur

Baumnummer: 224670, 224676, 224766

## **Kroneneinkürzung - Ausführung Februar 2022**

### **Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone) (ZTV-Baumpflege)**

Äste bis maximal Grobaststärke sind einzukürzen bzw. zu entnehmen. Es ist auf Zugast/Versorgungsast zu schneiden.

### **Unter den Eichen /Eichenhain**

Baumart: Quercus robur

Baumnummer: 224663

Die Krone in der Höhe um 2 m und seitlich um 1 m einkürzen.

## **Lichtraumprofilschnitt - Ausführung Oktober 2021**

### **Lichtraumprofilschnitt Geh- und Radweg (2,50 m)**

Baumpflege gemäß ZTV-Baumpflege 2017

Der Kronenansatz ist in Abhängigkeit von Baumart, Wuchsform des Baumes, angrenzender Nutzung und Topographie (z.B. Geländeeinschnitt) so zu wählen, dass der vorgesehene Lichte Raum von Fahrbahn bzw. Geh- und Radweg hergestellt wird.

### **Hauptstraße**

Baumart: Crataegus monogyna

Baumnummer: 224644

### **Lichtraumprofilschnitt Straße (4,50 m) und Geh- und Radweg (2,50 m)**

Baumpflege gemäß ZTV-Baumpflege 2017

Der Kronenansatz ist in Abhängigkeit von Baumart, Wuchsform des Baumes, angrenzender Nutzung und Topographie (z. B. Geländeeinschnitt) so zu wählen, dass der vorgesehene Lichte Raum von Fahrbahn bzw. Geh- und Radweg hergestellt wird.

### **Luckenwalder Straße**

Baumart: Tilia cordata

Baumnummer: 224767

Baumhöhe: 13 m, Kronen-Ø 9 m

## **Totholzbeseitigung – Ausführung Oktober / November 2021**

Baumpflege gemäß ZTV-Baumpflege

Tote Äste mit Durchmesser von 3 bis 10 cm an der Basis sind zu entfernen

**Luckenwalde Straße**  
Baumart: Prunus spec.  
Baumnummer: 224618  
**Totholzanteil 1 - 3 Äste**

**Luckenwalder Straße**  
Baumart: Acer platanoides  
Baumnummer: 224612  
**Totholzanteil 10 %**

**Kiefernweg**  
Baumart: Quercus robur  
Baumnummer: 224588  
**Totholzanteil 10 %**

**Kiefernweg**  
Baumart: Quercus robur  
Baumnummer: 224587  
**Totholzanteil 10 %**

**Unter den Eichen**  
Baumart: Quercus robur  
Baumnummer: 224733  
**Totholzanteil 10 %**

**Unter den Eichen**  
Baumart: Quercus robur  
Baumnummer: 224647, 224651, 224653, 224655, 224656, 224657, 224678, 224679, 224716,  
224730, 224737, 224740, 224744, 224745, 224755, 224756, 224763, 224764  
**Totholzanteil 10 %**

**Unter den Eichen**  
Baumart: Quercus robur  
Baumnummer: 224668, 224680, 2246712, 224721, 224724, 224748  
**Totholzanteil 10 %**

**Unter den Eichen**  
Baumart: Quercus robur  
Baumnummer: 224665, 224673, 224683, 224686, 224688, 224689, 224690, 224691, 224692,  
224694, 224706  
**Totholzanteil 10 %**

i. A. Jürgen Schmeier  
Amtsleiter