



Fraktion DIE LINKE /BV

Datum: 2015-07-14

Anfrage/Antwort

Drucksachen-Nr.
F-6034/2015

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Stadtverordnetenversammlung	15.09.2015

Titel:

Schlechter Zustand des beidseitigen Randstreifens in der Martin-Luther-Straße

Anfrage/Problemschilderung:

In Bürgergesprächen wurde ich auf den schlechten Zustand des beidseitigen Randstreifens in der Martin-Luther-Straße zwischen Spandauer Straße und Mittelbuschstraße aufmerksam gemacht. Beim Befahren dieses Straßenabschnittes ist mir dieser mangelhafte Zustand insbesondere zwischen Tempelhofer Weg und Mittelbuschstraße sichtbar geworden. Die Höhenunterschiede zwischen der Oberfläche des Straßenbelages und des Randstreifens betragen abschnittsweise 5-10 cm und stellen eine große Gefahrenquelle besonders bei Dunkelheit dar.

Ich bitte dieses Problem vor Ort zu begutachten und eine schnellstmögliche Lösung herbeizuführen.

Manfred Thier
Fraktion DIE LINKE/BV

Antwort der Verwaltung – Straßen-, Grünflächen- und Friedhofsamt:

Im besagten Abschnitt wurde 2012 eine Deckensanierung durchgeführt. In diesem Zuge erfolgte eine Anarbeitung der Bankette mit Asphaltfräsgut. Durch „ängstliche“ Autofahrer wird dieser Bankettstreifen immer wieder überfahren und somit nachverdichtet, obwohl die Fahrbahnbreite bei Einhaltung der vorgeschriebenen 30 km/h ausreichend ist. Durch den Bauhof werden am 16. und 17.07.2015 die Bankette überarbeitet und der Absatz zwischen Asphalt und Nebenflächen beseitigt. Somit wird die Gefahrenstelle beseitigt.

Verteiler: Stadtverordnete, BM,11,13,14,20,61,80,PR,OV