

**Übersicht der in der Stadt vorliegenden Unterlagen zum Grundstück Beelitzer Straße 32, Flur 5, Flurstück 297,
Gemarkung Luckenwalde**

Datum	Beteiligte	Mitteilung
29.04.2009 30.04.2009	Information vom Landkreis Teltow-Fläming, Untere Bauaufsichtsbehörde, Frau Harzmann	Mitteilung von Herr Urbanek an den LK TF, Untere Bauaufsichtsbehörde zur Beseitigung von herabhängenden Teilen. Aktenvermerk zum Bauantrag PLUS-Markt im Zusammenhang mit Beelitzer Straße 32
26.01.2011	Information an den Landkreis Teltow- Fläming, Untere Bauaufsichtsbehörde, Frau Harzmann	Mitteilung, dass der Schornstein eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstellt (Einsturz gefährdet)
24.05.2013	Information vom Landkreis Teltow-Fläming, Untere Bauaufsichtsbehörde, Frau Harzmann	Standhaftigkeit wurde im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens „PLUS“ geprüft, Prüfingenieur hat festgestellt, dass der Schornstein standfest ist. Ebenfalls geht keine Gefahr vom Dach aus. Prüfung erfolgte durch eine Dachdeckerfirma.
09.09.2013	Stadt an den Landkreis Teltow-Fläming, Untere Bauaufsichtsbehörde, Herr Jurtzik	Anschreiben Bürgermeisterin zum Schornstein der Industri ruine Beelitzer Straße 32
17.09.2013	Betreuerin an Stadt Luckenwalde	Betreuerin des Eigentümers teilt die Zahlungsunfähigkeit des Eigentümers mit
02.11.2013	Stadt an ESB Schulte GmbH & Co. KG (angrenzenden Grundstückseigentümer)	Herr Schulte hatte in einem persönlichen Gespräch mit der Bürgermeisterin die Standfestigkeit des Schornsteins auf dem Grundstück Beelitzer Straße 32 angesprochen.
16.10.2013	vom Landkreis Teltow-Fläming, Untere Bauaufsichtsbehörde, Herr Jurtzik an die Stadt	Beantwortung des Schreibens v. 09.09.13, Bautenzustand wird durch LK TF regelmäßig beobachtet, beim Erkennen und Vorliegen von Gefahren wurde und wird der Eigentümer informiert und aufgefordert, die notwendigen Sicherungsmaßnahmen durchzuführen
04.11.2013	Frau Herzog-von der Heide an das Ordnungsamt und Stadtplanungsamt	Zur besseren Abstimmung untereinander sollten die Ämter sich gegenseitig in Kenntnis setzen, wenn die Untere Bauaufsichtsbehörde informiert wird.

**Übersicht der in der Stadt vorliegenden Unterlagen zum Grundstück Beelitzer Straße 32, Flur 5, Flurstück 297,
Gemarkung Luckenwalde**

21.01.2014	Ordnungsamt an den Landkreis Teltow-Fläming, Untere Bauaufsichtsbehörde, Frau Harzmann	Information über Hinweise aus dem Internetportal Maerker zum Zustand der Gebäude mit Fotos
06.08.2014	Anschreiben an Betreuerin des Eigentümers Antwort Betreuerin	Mitteilung zum desolaten Zustand der Liegenschaft, erhebliche Beeinträchtigung des Nachbargrundstück Beelitzer Straße 30/31 im Zusammenhang mit der Anbringung einer Werbeplane
10.02.2015	Information vom Landkreis Teltow-Fläming, Umweltamt, Frau Jurisch	Aussagen zur Beseitigung des Abfalls, Feststellung, dass keine Gefahrenlage besteht, Aufforderung an den Eigentümer zur Entfernung erfolgt
05.03.2015	Ordnungsamt an den Landkreis Teltow-Fläming, Untere Bauaufsichtsbehörde, Frau Harzmann	Information über Hinweis aus dem Internetportal Maerker zum Zustand der Gebäude mit Fotos
20.08.2015	Ordnungsamt an den Landkreis Teltow-Fläming, Untere Bauaufsichtsbehörde, Frau Harzmann	Mitteilung, dass durch den Außendienst festgestellt wurde, dass Teile der Dachrinne drohen sich abzulösen.