





Altersphasen




■ Jugend ■ Reife ■ Alter

Schädigung



■ gesund bis gering ■ geschädigt



Baumpflegemaßnahmen

Jahr	Totholz- beseitigung	Schnittmaßnahmen an der Krone	Lichtraum- profilschnitt	Jungbaum- pflege
2016	219	138	153	101
2017	174	124	94	50
2018	232	153	92	52
2019	236	179	132	93

Baumfällungen



Jahr	Baumfällungen bei Baumaßnahmen*	Baumfällungen aus Verkehrs- sicherheit
2015 - 2019	138	59

*Nuthepromenade, Dahmer Straße,
Bushaltestelle F.-L.-Jahn-Schule,
Treuenbrietzener Tor, Brücke Lindenstraße,
P+R Bahnhofsumfeld, Mehlsdorfer Straße



Ersatzpflanzungen

Jahr	Bäume	Heister	Gehölze	Stauden
2015-2019	180	1.405	3.341	2.164





Zapfholzweg -

Entwicklung von 21 Birken 2017 bis 2019

Zapfholzweg - Entwicklung von 21 Birken 2017 bis 2019

■ 2017



Baumnummer 8

Der Stammumfang wird in 40 cm
Höhe gemessen

Stammumfang in cm	Baumhöhe in cm	erfasst am
8	266	19.09.2017
11	297	06.07.2018
12,5	345	23.09.2019